

TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie : 31.01.2018

Názov, označenie: Penetračný náter
DECORHIT P

JK výrobku: 246 162 58

PN 112 427 04

Popis:

Vodná disperzia akrylátového polyméru s prísadou špeciálnych aditív.

Použitie:

DECORHIT P je vodou riediteľné napúšťadlo určené na hĺbkovú penetráciu savých silikátových podkladov v interiéri a exteriéri ako sú betón, vápenné, vápnocementové, cementové alebo sadrové omietky a stierky, sadrokartón a porobetón. Náter vďaka malej veľkosti častíc preniká do hĺbky podkladu, zvyšuje jeho povrchovú pevnosť, znižuje savosť a tým zlepšuje rovnomerné vyfarbenie povrchu. Používa sa pred nanášaním disperzných farieb a omietkovín na zlepšenie priľnavosti k podkladu, na zníženie savosti nových podkladov a na spevnenie starých, zvetralých povrchov.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek

Riedidlo:

voda

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,010 kg/kg

TOC

0 kg/kg

objemová sušina

14±1 % obj.

kategória:

VR A.h

hraničná hodnota VOC:

30 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 30 g/l

Technické údaje o výrobku :

Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota 0,95 - 1,05 g/ cm³
- obsah neprchavých látok najmenej 5 % hm.
- teoretická výdatnosť..... 10 – 15 m²/l (závisí od savosti podkladu)

Odporúčaný stav podkladu:

suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty
omietka vyzretá 2 - 4 mesiace
stierka vyzretá najmenej 24 h
minimálna teplota pri aplikácii + 10⁰ C
teplota podkladu najmenej +10⁰
relatívna vlhkosť vzduchu 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii :

vzduchové striekanie NT

odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	0 – 100 %
otvor trysky	2 mm
tlak vzduchu	0,3 - 0,5 MPa

štetec/valček

odporúčané riedidlo	voda
objem riedidla	0 – 100 %

Príklad postupu:

Príprava podkladu

- podklad musí byť suchý a vyzretý

Nanášanie farby

- 1 krát napúšťadlo **DECORHIT P** zriedeným s vodou v pomere 1 : 1, ďalší náter po 4 h

- 2 krát DECORHIT H

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

V prípade starých zvetralých podkladov doporučujeme Decorhit P nanášať v nenariedenom stave a v prípade aplikácie na nové povrchy doporučujeme nariediť vodou 1:1 U extrémne savých podkladov doporučujeme po dvoch hodinách aplikovať druhý náter penetrátorom. Vrchný náter aplikovať najskôr po 4 hodinách od náteru Decorhitom P.

Farba sa nanáša NT striekaním, štetcom alebo valčekom. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Nízka teplota, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nedostatočné vetranie a malá nasiakavosť podkladu spomaľujú zasychanie. Náradie sa čistí vodou.

Balenie:

podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25⁰ C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. Chrániť pred mrazom!

Stupeň horľavosti:

v tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.